Name of work :- Engaging tractor & Labour for - W-No-06 Surrounding areas B.T.pura

① ದಿನಾಂಕ	② ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳ / ವಿವರ
26/2/15	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮಣ್ಣು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತ ಹಾಗು ಡೆ.ಬ್ರಿಸ್ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
27/2/15	ಮುನಿಯಣ್ಣ ಪಾಳ್ಯದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
28/2/15	ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಗಿಡಗಂಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಿಂದ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. JCB ಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
01/3/15	ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನ.
02/3/15	ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
03/3/15	ಹೆಗ್ಗಡೆನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬದಿ 1 ಕ್ರಾಸ್ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು. ಹೂಳು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
04/3/15	ಥಣಿಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 1 ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ಗಿಡಗಂಟಿ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

daily Maintanance works in- Sub - dvn

Work Code-006-15-000012

Date ______
Page ______

③ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು	④ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	⑤ J.C.B ಸಂಖ್ಯೆ	⑥
	1 x 200 x 0.90 x 0.20 = 36.00 m³		
10 Nos	1		
	2 x 195 x 0.40 x 0.25 = 39.00 m³		
10 Nos	1		
10 Nos	1	1	
	2 x 200 x 0.65 x 0.15 = 39.00 m³		
-			
	2 x 195 x 0.40 x 0.25 = 39.00 m³		
11	2		
	2 x 210 x 0.40 x 0.25 = 42.00 m³		
11	2		
	2 x 205 x 0.40 x 0.25 = 41.00 m³		
11	2		

10/3/15

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

(1)	(2)
05/3/16	ನಾಗವಾರ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡಗಂಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
06/3/15	ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡ-ಗಂಟಿಗಳು ತೆಗೆದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
7/3/15	ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಂಟಿ ಮಣ್ಣು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. JCB ಯಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮಣ್ಣು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
8/3/15	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ
9/3/15	ಕರಡಿ ಸಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಲೇಔಟ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡಗಂಟಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
10/3/15	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮಾರುತಿ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಮತಟ್ಟು J.C.B ಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

3	4	5	6
11	1	$2 \times 170 \times 0.70 \times 0.15$	$= 35.70\ m^3$
11	1	$2 \times 165 \times 0.80 \times 0.10$	$= 26.40\ m^3$
11	1	$2 \times 170 \times 0.70 \times 0.10$	$= 23.80\ m^3$
11	1	$2 \times 220 \times 0.40 \times 0.20$	$= 35.20\ m^3$
11	2	$2 \times 190 \times 0.65 \times 0.25$	$= 61.75\ m^3$

①	②
11/3/15	ವಿಲಾಸ್ತ್ರೀ ಪಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ . ಗಿಡಗಂಟಿ ಡೆಬ್ರಿಸ್ . ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
12/3/15	ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬದಿ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ತೆಗೆದು . ಅಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ . ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಲ
13/3/15	ಭರತನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ಡೆಬ್ರಿಸ್ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
14/3/15	ಹೆಗ್ಗಡೆನಗರದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬದಿ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ರಾಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
15/3/15	ಮಾರುತಿ ನಗರ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡಗಂಟಿ ತೆಗೆದು J.C.B ಯಿಂದ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
16/3/15	ನಾಗವಾರ ಚಿಲ್ಯಾಕ್ಕೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
17/3/15	ಮಾರುತಿನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

Date
Page

3	4	5	6
		2 x 160 x 0.40 x 0.30 = 38.40 m³	
11 ✓	1		
		2 x 170 x 0.40 x 0.20 = 27.20 m³	
11 ✓	1	1	
		2 x 190 x 0.65 x 0.15 = 37.05 m³	
10 ✓	1		
		2 x 205 x 0.40 x 0.25 = 41.00 m³	
10 ✓	1		
		2 x 210 x 1.00 = 420.00 m²	
10 ✓	1		
10 ✓	1	2 x 207 x 0.40 x 0.20 = 33.12 m³	
2 x 191 x 0.40 x 0.30 = 45.84 m³			
10	1		

[signature] 17/3/15

ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

①	②
18/3/15	ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ 17ನೇ & 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು. ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
19/3/15	ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಥಣಿಸಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಡಿರುವುದು, ಡೆಬ್ರಿಸ್ ತೆಗೆದು. ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ J.C.B ಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲಾ
20/3/15	ಮುನೇಶ್ವರಪಾಳ್ಯದ ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆಬದಿ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು. ಡೆಬ್ರಿಸ್ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
21/3/15	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು J.C.B ಯಿಂದ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
22/3/15	ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡ ಗಂಟಿ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
23/3/15	ಮರಿಯಣ್ಣ ಪಾಳ್ಯದ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
24/3/15	ಮರಿಯಣ್ಣಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ [illegible] & ಥಣಿಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬ[illegible] ಯಲ್ಲಿನ [illegible] ತೆಗೆದು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಲಾ

3	4	5	6
10 ✓	1	3×2×190×0.40×0.15	= 68.40 m^3
10 ✓	1	2×178×0.70×0.20	= 49.84 m^3
10 ✓	1	2×190×0.60×0.15	= 34.20 m^3
✓ 10	1	2×196×0.40×0.25	= 39.20 m^3
10 ✓	1	2×205×1.05	= 430.50 m^2
✓ 10	1	2×210×0.40×0.25	= 42.00 m^3
10 ✓	1	2×200×0.65×0.10 1	= 26.00 m^3

[signature] 24/3/[illegible]

(1)	(2)	(3)
2/10/15	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಗಿಡ ಗಂಟಿ ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	
3/10/15	ಮುನೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ / ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಗಿಡ ಗಂಟಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	
4/10/15	ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದೆ	
5/10/15	ಭರತನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳುತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹೊಂಡದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	
6/10/15	ಹೆಗ್ಗಡೆನಗರ ರಾಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ 1ನೇ, 2ನೇ, & 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	
7/10/15	ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬದಿ ಜಂಗಲ್ ಗಿಡಗಂಟಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು. ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	
8/10/15	ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ 4, 5, 6. ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು. ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	

Date ______
Page ______

3	4	5	6
11 ✓	1	2 × 172 × 0.40 × 0.15	= 20.64M
11 ✓	2	2 × 200 × 1.15	= 460.00M²
11 ✓	1	2 × 160 × 0.40 × 0.20	= 25.60M
11 ✓	1	1 2 × 170 × 0.40 × 0.20	= 27.20M
11 ✓	1	3 × 165 × 0.40 × 0.20	= 26.40M
11 ✓	1	2 × 145 × 0.40 × 0.20	= 23.20M
11 ✓	2 × 150 × 0.40 × 0.20 = 24.00M 2		

(1)	(2)
9/10/18	ಮರಿಯಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಬಾಡಿಷ್ಟ್ರ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
10/10/18	ಕೆನರಾ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಅಡ್ಡಗಂಟಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ಬ[illegible] ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
11/10/18	ಭರತನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಅಡ್ಡಗಂಟಿ ಕೆಬ್ಬಿನ ತೆಗೆದು, ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
12/10/18	ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ & ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಳಿಯ ಅಡ್ಡಗಂಟಿ ಕೆಬ್ಬಿನ ಹಬ್ಬಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
13/10/18	ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
14/10/18	ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ & ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
18/10/18	ಶಿವನೇರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿ[illegible]

ನಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತೃ[illegible]

(3) ತೆಗೆದ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಸಂ.	(4) ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	(5) JCB ಸಂಖ್ಯೆ	(6)
11 ✓	1	2×160×0.40×0.20	= 25.60 m³
11 ✓	1	2×162×0.40×0.15 1	= 19.44 m³
11 ✓	1	2×160×0.40×0.20	= 25.60 m³
11 ✓	1	2×170×0.40×0.25	= 34.00 m³
11 ✓	1	2×160×0.40×0.20	= 25.60 m³
11 ✓	1	2×170×0.40×0.15	= 20.40 m³
		2×150×0.40×0.15	= 18.00 m³
11	1		
2395 Nos	240 Nos	22 No.	

ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ

Assistant Executive Engineer
Byatarayanapura Sub Division
B.B.M.P. Bangalore

ಸಹಾಯಕ ... ಅಭಿಯಂತರರು ... ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ...
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.